

Министерство  
энергетики и  
электрификации  
СССР  
Госкомитет  
по автоматизации  
и машиностроению

## СТРАСЛЕВАЯ НОРМАЛЬ




МВН 049-63

Споры и подвески  
станционных трубопроводов  
ПРУЖИНЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ВИНТОВЫЕ  
Сортамент и технические требования

Взамен  
МВН 049-51  
Лист 1 из 6

2 остальное

## I СОРТАМЕНТ



Пример обозначения пружины с допускаемой нагрузкой  
 $P_{\text{макс}} = 514 \text{ кгс}$  и расчетным прогибом при этой нагрузке  
 $\lambda_{\text{макс}} = 70 \text{ мм.}$

ПРУЖИНА 14 МВН 049-63

Пример маркировки этой же пружины с фактическим про-  
гибом  $\lambda_{\text{факт.}} = 67 \text{ мм.}$

14/67 МВН 049-63

Марка  
14/67

## II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Пружины изготавливаются из стали круглого сечения повышенной точности прокатки по ГОСТ 2590-57<sup>71</sup>. Марка стали 60С2 (допускается 60С2А) по ГОСТ 2052-53, ГОСТ 14959-69.

2. В производстве допускаются стали, имеющие сертификат завода поставщика. В случае отсутствия сертификата контроль стали производится заводом изготовителем в соответствии с действующими стандартами.

3. Размеры и допуски пружин должны соответствовать таблице. Проверке размеров и допусков обязательно должно предшествовать двукратное технологическое сжатие (пункт 12).

4. Обмер наружного диаметра пружины производится в трех местах: по концам и в середине, причем мерительный инструмент должен быть в положении перпендикулярном оси пружины и захватывать одновременно не менее двух витков.

5. Отклонение от количества рабочих витков не должно составлять более  $\pm 0,5$  витка.

6. Зазоры между витками пружины в свободном состоянии должны быть равномерными. Неравномерность зазоров между отдельными витками допускается не более 10% теоретической величины зазора ( $t - d$ ).

7. Обмер высоты пружины в свободном состоянии производится в горизонтальном положении на тите. Делается не менее трех замеров в разных положениях пружины, при этом ось мерительного инструмента должна быть параллельна оси пружины.

8. Опорные витки пружины должны быть поджаты к рабочим виткам. Зазоры между концами опорных витков и рабочими витками не должны превышать  $1/4$  зазора между рабочими витками.

3. Опорные поверхности пружины для обеспечения плотного прилегания к плоскости должны быть выработаны на длине примерно  $\frac{3}{4}$  витка от концов.

10. Опорные поверхности пружины должны быть перпендикулярны к её оси. Отклонение оси пружины от перпендикуляра к ее опорной плоскости допускается не более 2% свободной высоты пружины. Допускается незначительное покачивание в пределах этого допуска.

11. Витки пружины не должны выходить за пределы как наружного, так и внутреннего ее диаметров более единиц на наружного диаметра пружины.

12. Технологический процесс изготовления пружин устано-  
вливается заводом - изготовителем. При этом должно быть предусмотрено двукратное технологическое обжатие пружины до соприкосновения витков (без выдержки под нагрузкой), целью которого является: упрочнение гибкого участка пружины (повышение предела упругости вследствие чаклена), контроль термической обработки и выявление дефектов материала пружины. Указанное обжатие производится независимо от приемных испытаний и не является частью их.  
Примечание. При изготовлении пружин, набиваемых горячим способом, допускается оттяжка концов заготовок.

### III. ПРИЕМКА

13. Каждую пружину подвергают наружному осмотру и обмеру в соответствии с пунктами 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 настоящей нормали. Пружины, не удовлетворяющие требованиям указанных пунктов, бракуются.

14. Все пружины, признанные годными по наружному осмотру и обмеру, подвергают испытанию на осадку, исключительно в скотии пружины до соприкосновения витков с бандажом под нагрузкой в течение 5 мин. Пружины, имеющие после этого испытания остаточную деформацию не выше 2% свободной

длины признаются годными.

Пружины, имеющие остаточную деформацию выше 2% свободной длины, подвергают такому же повторному испытанию и те из них, которые при повторном испытании дали остаточную деформацию менее 1% свободной длины, а в сумме по первому и второму испытанию не выше 3% - признаются годными.

15. Все пружины, признанные годными по пункту 14, подвергаются испытанию на прогиб под допускаемой нагрузкой  $P_{max}$ .

Признаются годными пружины, показавшие следующие отклонения от прогиба  $\Delta_{max}$ , заданного в таблице:

При диаметре прутка $d$	Для обычных пружинных подвесок		Для пружинных блоков постоянного усилия	
	Отклонения при количестве витков:			
	До 10	Свыше 10	До 10	Свыше 10
мм		$\pm \%$		
7 и 9	14	12	8	7
10 - 40	12	10	7	6

Пружины не удовлетворяющие этим требованиям бракуются. Пружины выдержавшие испытания маркируются в указании фактической величины прогиба при расчетной нагрузке.

#### IV. МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

16. К каждой пружине прикрепляется металлическая бирка с нанесенной на неё маркировкой согласно примеру обозначения, приведенному в нормали.

Примечание: Взамен применения для маркировки бирок рекомендуется нанесение маркировки на опорной поверхности пружины электрографическим способом.

17. Каждая партия пружин одного типоразмера, при условии изготовления пружин по отдельному заказу, сопровождается паспортом, в котором записаны:

а) номер партии;

б) обозначение пружины в соответствии с настоящей нормалью;

б) общее число штук в партии, с указанием количества пружин с разными фактическими прогибами А<sub>факт</sub>, определенными при испытаниях по пункту 15.

2) дату испытания и клемма ОТК.

18. Принятые ОТК пружины должны быть покрыты Кузбасс-лаком по ГОСТ 5631-54<sup>70</sup>.

19. Перед транспортировкой пружины должны быть упакованы в деревянные ящики.

20. На ящике делается надпись в соответствии с требованиями транспортных организаций.